



Sandomierz, 24 października 2019 roku

KOMENDA POWIATOWA /MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Sandomierzu
ul. Mickiewicza 61, 27-600 Sandomierz

Znak sprawy PZ.5580.33.2019

Egz. nr .../2.

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Nr 88, poz. 400), tj. z dnia 5 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1499 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu: 24 października 2019 r.

przez:

- 1) mł. bryg. Tomasz Chmielewski - starszy specjalista KP PSP w Sandomierzu, nr legitymacji służbowej 19/20119

legitymującego się upoważnieniem numer PZ.5580.33.2019 z dnia 10 października 2019r. wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Budynek administracyjny Urzędu Gminy Wilczyce 27-612 Wilczyce 174

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
GMINA WILCZYCE 27-612 Wilczyce 174	Robert PALUCH – Wójt Gminy Wilczyce

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Robert PALUCH – Wójt Gminy Wilczyce	

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881 z późn. zm.), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

**1. Budynek administracyjny Urzędu Gminy Wilczyce
27-612 Wilczyce 174**

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Wójt Gminy Wilczyce – mgr Robert PALUCH

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Warunki techniczne i opis funkcjonalny.

Budynek wolnostojący zlokalizowany na ogrodzonej posesji.

Budynek murowany tradycyjnie o trzech kondygnacjach nadziemnych w tym poddasze użytkowe nie przeznaczone na stały pobyt ludzi. Przykryty dachem dwuspadowym pokrytym blachom zamocowanej do konstrukcji dachowej drewnianej. Do komunikacji pomiędzy kondygnacjami służy jedna klatka schodowa murowana żelbetowa.

Budynek stanowi jedną strefę pożarową. Wydzielone pożarowo pomieszczenia nie występują.

Ilość głównych wyjść ewakuacyjnych z poziomu parteru – 2 wyjścia.

W budynku na poziomie parteru zlokalizowana jest niewydzielona pożarowo kotłownia wyposażona w piec CO opalany gazem ziemnym o mocy 60 kW (protokół z próby ciśnieniowej – kopia protokołu). Wejście do kotłowni umożliwiają drzwi zewnętrzne i z wewnątrz obiektu.

Gmina Wilczyce wynajmuje część pomieszczeń zlokalizowanych na parterze Poczcie Polskiej. Pomiędzy pomieszczeniami najmowanymi przez Poczta Polską a pomieszczeniami użytkowanymi przez Gminę Wilczyce istnieje funkcjonalne połączenie komunikacyjne.

Parametry budynku:

Kubatura budynku: 3983,6 m³

Wysokość budynku: 10,5 m

Powierzchnia zabudowy: 479,8 m²

Budynek wyposażony jest w instalacje użytkowe:

Elektryczna, odgromowa, gazu ziemnego, kominowa (spalinowa, wentylacyjna grawitacyjna), kanalizacyjna, centralnego ogrzewania zasilana piecem opalany gazem ziemnym.

Kategoria zagrożenia ludzi.: wg. przedstawionej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ZL III.

Ilość ludzi przebywających w budynku do 30 osób. W obiekcie nie występują pomieszczenia z przeznaczeniem powyżej 50 osób.

3. Organizacja ochrony ppoż.

Obiekt administracyjny UG Wilczyce tworzy integralny budynek stanowiąc jedną strefę pożarową. Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku oznakowanymi wg obowiązujących przepisów drogami ewakuacyjnymi. Z drugiej kondygnacji nadziemnej i trzeciej klatką schodową a następnie możliwość wyjścia dwoma wyjściami ewakuacyjnymi z poziomu parteru na zewnątrz. Przedstawiono IBP, instrukcję aktualizował: mgr inż. Jan KAPUSTA Nr dyp. 8983/10642 - SGSP. Aktualizacja instrukcji zatwierdzona przez Wójta Gminy Wilczyce Roberta Palucha. Przedstawiono potwierdzenie zapoznania się pracowników z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Nie przedstawiono zaświadczeń o zapoznaniu pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w roku .

W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne.

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono.

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono.

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono.

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu w pomieszczeniu na kondygnacji pierwszej nadziemnej (parter).
2. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa wewnętrzna (dwa hydranty DN52 z węzami płasko składanymi)
3. Urządzenie odcinające dopływ gazu (GAZEX) – pomieszczenie kotłowni.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

1. Przedstawiono i dołączono kopie protokołu z przeglądu przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Przegląd wykonał Cezary LUZAK dnia 25.04.2019r. – bez uwag. (kopia protokołu)
2. Przedstawiono aktualne protokoły z pomiarów hydrantów (2 szt.) wewnętrznego zgodnie z PN. Badania i przeglądy wykonał P.P.H.U Karoceza - Cezary Luzak, Konary 42, 27-640 Konary. Protokół z dnia 22.04.2019 rok. – bez uwag (kopia protokołu)
3. Brak potwierdzenia z przeglądu z urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego (GAZEX) dopływ gazu do pieca centralnego ogrzewania zasilanego gazem ziemnym.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Ilość środka gaśniczego oraz lokalizacja gaśnic oraz oznakowanie lokalizacji gaśnic w kontrolowanym budynku spełnia obowiązujące przepisy. Gaśnice konserwowane. Kopia protokołu z przeglądu i konserwacji gaśnic. Konserwację przeprowadził P.P.H.U Karoceza - Cezary Luzak, Konary 42, 27-640 Konary. Data protokołu 22.04.2019 rok - Bez uwag

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

W kontrolowanym obiekcie nie występują.

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

1. Instalacja elektryczna.
2. Instalacja odgromowa.
3. Instalację kominową (wentylacyjna, spalinowa)
4. Instalacja gazu ziemnego.

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Ad 1 i Ad 2

Przedstawiono protokoły z pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej. Przedstawiono protokoły z badań instalacji elektrycznej i odgromowej – BEZ UWAG. Protokół RAP -0035 – 2018 z dnia 22.05.2018r. Pomiary wykonał Zbigniew Rycerz, 27-600 Sandomierz, ul. Energetyczna 16A. Wykonano skan protokołu.

Ad 3

Przedstawiono protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych nr 03/08/2019 z dnia 05.06.2019r. Kontrolę przeprowadził Mistrz Kominiarski Marek TYKIERKA. Zał. do protokołu kopia protokołu nr 03/08/2019 – BEZ UWAG.

Ad 4

Przedstawiono aktualny protokół z dnia 23.01.2019 z przeglądu stanu technicznego szczelności instalacji gazowej. Badania i przeglądy wykonał Szymon OLSZEWSKI, Zał. do protokołu kopia protokołu z przeglądu instalacji gazu ziemnego. – BEZ UWAG.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Brak potwierdzenia z przeglądu z urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego (GAZEX) dopływ gazu do pieca centralnego ogrzewania zasilanego gazem ziemnym.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
2.	Brak oznakowania wg PN EU głównego kurka gazu zlokalizowanego na ścianie zewnętrznej w skrzynce gazowej.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
3.	Brak oznakowania wg PN EU lokalizacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
4.	Nie przedstawiono dokumentacji potwierdzającej zapoznanie pracowników z przepisami ochrony przeciwpożarowej przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.	<input type="checkbox"/> usunięto w trakcie kontroli
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:		

14. INNE USTALENIA:

Brak wydzielenia pomieszczenia kotłowni wyposażonej w piec opalany gazem ziemnym o mocy 60 kW od części ZL drzwiami o odpowiednich parametrach EI.

15. uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

GMINA WILCZYCE
 27-612 WILCZYCE
 woj. świętokrzyskie
 REGON 830409790 NIP 864-179-77-23
WÓJT
mgr Robert Paluch

.....
 (podpis z podaniem imienia, nazwiska
 i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY SPECJALISTA
ds. kontrolno-rozpoznawczych
ml. bryg. mgr Tomasz Chmielewski

.....
 (podpis z podaniem imienia, nazwiska
 stanowiska służbowego kontrolującego)